

RAPPORT DE CONTRÔLE DE KILOMÉTRAGE



VIN	WBA*****
Check digit	(Ok)
Type	EB71
Date de production	2008-06-18
Model code	E64 (MUE)
Model	635D (EUR)
Carrosserie	Cabriolet, 2 doors
Moteur	(Cab) M57Y N° 26**
Volume, l	3.00
Puissance, KW	210
Boîte de vitesse	Automatic (AUT) N° 407***1E
Entraînement	Rear-wheel drive (HECK)
Pilotage	Left hand drive (LL)
Couleur	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Sellerie	LEDER DAKOTA/CHATEAU (LCCH)

L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

- S1CBA** Etendue des mesures CO2 (CO2 UMFANG)
- S4CDA** Baguettes intér. ruthenium-grau metall. (INT.LEISTEN RUTHENIUMGRAU METALLIC)
- S431A** Rétroviseur intérieur jour/nuit automat. (INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND)
- S459A** Disp. réglage siège électr. avec mémoire (SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY)
- S502A** Lave-projecteurs (SCHEINWERFER-WASCHANLAGE)
- S522A** Phare xénon (XENON-LICHT)
- S534A** Climatiseur automatique (KLIMAAUTOMATIK)
- S548A** Tachymètre kilométrique (KILOMETERTACHO)
- S676A** Système de haut-parleurs HiFi (HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM)

OPTIONS PERSONNALISÉES :

- S1CAA** Sélection véhicules concernés par COP (SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE)
- S2C7A** Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 218) (LM RAEDER STERNSP. 218 NOTL. MISCHB.)
- S2PAA** Antivol de vis de roue (RADSCHRAUBENSICHERUNG)
- S2TBA** Boîte automatique sport (SPORT-AUTOMATIK GETRIEBE)
- S302A** Dispositif d'alarme (ALARMANLAGE)
- S388A** Capote noire (VERDECK SCHWARZ)
- S430A** Rétro int/ext à commutation automatique (INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET)
- S441A** Kit fumeur (RAUCHERPAKET)
- S481A** Siège sport (SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRENER)
- S494A** Chauffage de siège conducteur/passager (SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRENER)
- S5ACA** Assistant feux de route (FERNLICHTASSISTENT)
- S508A** Système d'aide au stationnement (PDC) (PARK DISTANCE CONTROL (PDC))
- S524A** Projecteurs directionnels autoadaptatifs (ADAPTIVES KURVENLICHT)
- S563A** Kit éclairage (LICHTPAKET)
- S6UHA** Information trafic (TRAFFIC INFORMATION)
- S609A** Système de navigation Professional (NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL)
- S698A** DVD zone 2 (AREA-CODE 2)
- S710A** Volant en cuir M (M LEDERLENKRAD)
- S8SAA** Dde d'accès de navigation, selon pays (LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG)
- S8SCA** Dde d'accès de télématique, selon pays (LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH.)
- S8SPA** Unité cde COP (COP STEUERUNG)
- S8S8A** Ajout navig. spécifique à certains pays (LAENDERSPEZ. NAVI ZUST. (FUER ACC))
- S845A** Alerte d'oubli de ceinture acoustique (AKUSTISCHE GURTWARNUNG)
- S855A** Version en langue italienne (SPRACHVERSION ITALIENISCH)
- S863A** Liste des concessionnaires Europe (SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA)
- S877A** Suppression commande mixte (UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL)
- S884A** Documentation de bord en italien (ITALIENISCH / BORDLITERATUR)
- S928A** Commande pneus (REIFENSTEUERUNG)

HISTORIQUE DU CONCESSIONNAIRE :

Date : **Kilométrage :** **Type de concessionnaire :**

21.09.2012 **94 089 km** **29861**

1 61 13 9 290 787 capuchon de Protection plus.pôles de la batterie 1.0
1 00 60 132 vérification et si nécessaire. créd. installation de l'enveloppe des câbles de la batterie
5

03.09.2010 **95 636 km** **27848**

1 54 34 7 159 258 Capteur À Effet Hall 2.0
1 54 34 659 Retrait et installation/remplacement de la serrure gauche du toit
1 54 34 660 Retrait et installation/remplacement de la serrure droite du dessus pliant
1 54 34 518 Retrait et installation / remplacement du toit
1 54 34 505 Retrait et installation / remplacement de l'unité hydraulique du toit
1 54 34 001 contrôle du fonctionnement toit électrohydraulique
1 54 34 780 retrait et installation du module de vitre arrière
1 00 00 006 Effectuer la vérification du véhicule

24.07.2010 **93 841 km** **27848**

1 51 16 080 Retrait et installation/remplacement du pare-soleil gauche ou droit

08.07.2010 **91 960 km** **27848**

1 11 65 7 796 879 Tuyau à vide Blau 1.0
1 11 65 7 796 857 tuyau À vide rot 1.0
1 11 74 7 797 129 flexible de Depression 1.0
1 11 74 7 797 129 flexible de Depression 2.0
1 11 61 550 Retrait et installation du collecteur d'admission 9
1 64 50 510 Pompage, aspiration et remplissage du climatiseur 6
1 00 00 555 demande de données de défaut de fonctionnement dans le système de diagnostic 2
1 11 74 509 Remplacement des deux transmetteurs de pression pour turbocompresseurs
d'ÉCHAPPEMENT 15
1 13 00 003 Vérification du fonctionnement du système électronique de contrôle du moteur
diesel (DDE) 6

12.05.2010 **83 210 km** **27848**

1 67 12 6 934 159 pompe à lave-glace./réservoir de liquide 1.0
1 61 71 590 Retrait et installation / remplacement de la pompe de lave-glace 4
1 61 00 009 dépannage les systèmes électriques/ électroniques 6

Date : **Kilométrage :** **Type de concessionnaire :**

12.04.2010 **78 573 km** **27848**

1 61 34 6 969 134 Prise allume-cigare 1.0
1 61 13 1 386 848 Fusible 1.0
1 51 99 000 temps de fonctionnement non spécifié/Équipement de la caisse 2

30.03.2009 **27 084 km** **27848**

1 51 99 000 temps de fonctionnement non spécifié/Équipement de la caisse 4

20.03.2009 **26 433 km** **27848**

1 65 77 9 172 020 ECU NPF 1.0
1 00 00 005 demande de données d'erreur dans le système de diagnostic 4
1 65 77 518 remplacement de l'unité de commande du système de coussin gonflable 7
1 61 00 811 programmation / codage unité de contrôle (avec CAS) 8

20.10.2008 **8 304 km** **27848**

1 11 65 7 811 834 Support 1.0
1 11 65 7 811 814 transmetteur de pression 2.0
1 11 74 509 Remplacement des deux transmetteurs de pression pour turbocompresseurs
d'ÉCHAPPEMENT 10
1 00 00 555 demande de données de défaut de fonctionnement dans le système de diagnostic 2
1 13 00 003 Vérification du fonctionnement du système électronique de contrôle du moteur
diesel (DDE) 6

28.07.2008 **10 km** **05636**

1 33 20 7 572 717 plaque de Doublure 6.0
1 33 20 7 572 716 boulon Torx extérieur avec tête rainurée 12.0
1 31 31 6 769 731 écrou à bride autobloquante 4.0
1 26 11 7 526 322 Boulon avec Torx extérieur C rainuré tête 6.0
1 33 32 6 760 380 Écrou combiné 1.0
1 33 32 6 760 374 écrou à bride autobloquante 6.0
1 33 30 6 760 349 écrou à bride autobloquante 2.0
1 33 31 6 770 842 poutre d'Essieu arrière 1.0
1 33 30 6 760 587 Écrou hexagonal avec bride 2.0
1 33 32 6 768 900 Écrou hexagonal auto-verrouillage 2.0
1 18 30 7 530 972 Écrou hexagonal 4.0
1 18 10 7 549 447 Plat. compress.joint 2.0
1 07 12 9 904 876 écrou hexagonal 2.0
1 00 58 505 Contrôle, remplacement de poutre d'Essieu arriere; t/s avec Dynamic Drive 81

HISTORIQUE DE KILOMÉTRAGE :

Date :	Kilométrage :	Type de concessionnaire :
24.08.2017 8:00	137 266 km	43591
13.06.2017 9:58	127 513 km	43591
31.07.2014 10:51	107 510 km	04955
18.02.2013 8:33	96 433 km	32539
26.09.2012 17:32	94 122 km	04847
26.09.2012 17:32	95 667 km	04847
20.09.2012 11:03	94 089 km	29861
02.02.2012 14:15	151 490 km	27848
17.11.2011 9: 51	146 028 km	27848
02.08.2011 14:42	136 466 km	27759
19.07.2011 11:28	135 804 km	27759
22.06.2011 9:23	134 036 km	27759
09.06.2011 9:31	132 175 km	27759
31.05.2011 9:18	131 266 km	27848
08.02.2011 9:53	117 497 km	27848
03.09.2010	95 636 km	27848
24.07.2010	93 841 km	27848
08.07.2010	91 960 km	27848
12.05.2010	83 210 km	27848
12.04.2010	78 573 km	27848
30.03.2009	27 084 km	27848
20.03.2009	26 433 km	27848
20.10.2008	8 304 km	27848
28.07.2008	10 km	05636

OBSERVATIONS :

- Voiture d'origine Italie.
- Faux kilométrage.
- La voiture n'est pas volée.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME :

Version de stockage de DB	2.0
Langage de données	fr
Record was added in database	2019-01-09 05:13
Last query date	2019-01-09 05:13
Last update date	2019-01-09 05:13
Version d'affichage des données	2.0
La version des données du fabricant	2.36 01/2019 à partir de la 2018-12-12

Le rapport est émis par www.bmwdecodeservice.com
Toutes les données présentées dans le rapport sont officielles.